Таблица 5.2. Термодинамические свойства фреона 12 в однофазной области

p=0.1					p=0.5				p=1			
T	ρ	h	s	c_p	ρ	h	s	c_p	ρ	h	s	c_p
233.15		406.36	3.8439	0.869		406.50	3.8433	0.868		406.68	3.8427	0.867
273.15	5.459	598.44	4.6307	0.595	1388	443.02	3.9875	0.938	1390	443.15	3.9867	0.937
313.15	4.719	622.91	4.7143	0.628	26.53	617.86	4.5922	0.670	1249	481.81	4.1190	1.033
373.15	3.933	661.96	4.8283	0.672	20.45	658.68	4.7114	0.693	43.18	654.23	4.6552	0.725
423.15	3.458	696.35	4.9147	0.706	17.73	693.88	4.7999	0.718	36.66	690.65	4.7468	0.736
473.15	3.086	732.11	4.9946	0.733	15.70	730.18	4.8810	0.742	32.08	727.69	4.8295	0.753
p=2					p=5				p=10			
233.15		407.03	3.8414	0.865		408.11	3.8377	0.860		409.96	3.8318	0.852
273.15	1395	443.42	3.9851	0.933	1407	444.37	3.9805	0.925	1425	445.81	3.9734	0.913
313.15	1257	481.83	4.1165	1.024	1279	482.09	4.1099	1.003	1303	482.92	4.1004	0.980
373.15	99.40	643.64	4.5863	0.832	1001	547.45	4.3002	1.86	1099	543.09	4.2760	1.650
423.15	79.03	683.61	4.6869	0.782	279.2	653.91	4.5686	1.205	811.2	604.04	4.4289	1.338
473.15	67.20	722.47	4.7737	0.779	197.9	704.44	4.6817	0.904	507.9	670.59	4.5777	1.217
p=20												
233.15		413.78	3.8208	0.839								
273.15	1456	449.21	3.9607	0.897								
313.15	1353	485.48	4.0849	0.953								
373.15	1192	542.14	4.2505	1.560								