

T = 2000 K

P = 0,001 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	14 01	25-03	207	38 00	53-03	202	19 01	31-03	236	84 00	62-03	237	32 00	98-03
238	18 00	13-02	239	12 00	16-02	240	78-01	20-02	204	11 01	28-03	208	48 00	42-03
242	73 00	49-03	243	38 00	78-03	244	20 00	10-02	245	13 00	13-02	246	87-01	16-02

T = 2000 K

P = 0,01 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	44 01	24-02	207	11 01	53-02	202	61 01	31-02	236	20 01	62-02	237	10 01	99-02
204	36 01	28-02	208	15 01	42-02	242	23 01	49-02	243	12 01	78-02			

T = 2000 K

P = 0,03 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	77 01	73-02	207	20 01	16-01	202	11 02	93-02	236	36 01	18-01	204	62 01	83-02
208	28 01	12-01	242	40 01	15-01									

T = 2000 K

P = 0,1 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	14 02	24-01	207	38 01	52-01	202	19 02	31-01	204	11 02	28-01	242	73 01	49-01

T = 2000 K

P = 0,3 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	24 02	73-01	207	62 01	16 00	202	34 02	93-01						

T = 2000 K

P = 1 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	45 02	24 00	202	61 02	31 00									

T = 2000 K

P = 3 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	77 02	73 00												