

T = 3000 K

P = 0,001 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	28 02	19-03	102	30 00	18-03	203	19-01	22-03	101	10 00	18-03	207	67 01	33-03
202	36 02	23-03	236	12 02	38-03	137	34-01	17-03	237	61 01	81-03	238	35 01	81-03
239	22 01	10-02	240	14 01	13-02	241	10 01	16-02	204	21 02	19-03	208	91 01	26-03
242	14 02	30-03	243	89 01	49-03	244	38 01	84-03	245	25 01	84-03	246	18 01	11-02
247	12 01	13-02												

T = 3000 K

P = 0,01 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	20 03	18-02	102	94 00	18-02	203	14 00	22-02	101	33 00	18-02	207	51 02	33-02
202	28 03	22-02	236	92 02	38-02	237	46 02	80-02	238	26 02	80-02	239	16 02	10-01
240	11 02	13-01	241	77 01	15-01	204	16 03	19-02	208	89 02	26-02	242	10 03	30-02
243	52 02	48-02	244	28 02	64-02	245	19 02	82-02	246	12 02	10-01	247	90 01	12-01

T = 3000 K

P = 0,03 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	45 03	52-02	102	17 01	53-02	203	32 00	87-02	101	59 00	55-02	207	12 03	98-02
202	62 03	64-02	236	21 03	11-01	237	10 03	18-01	238	60 02	24-01	239	37 02	31-01
240	25 02	38-01	241	17 02	48-01	204	36 03	55-02	208	18 03	78-02	242	23 03	91-02
243	12 03	14-01	244	84 02	19-01	245	42 02	24-01	246	28 02	31-01	247	20 02	36-01

T = 3000 K

P = 0,1 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	99 03	16-01	102	31 01	18-01	203	70 00	22-01	101	11 01	18-01	207	25 03	33-01
202	14 04	20-01	236	46 03	38-01	237	23 03	60-01	238	13 03	79-01	239	82 02	10 00
240	54 02	13 00	241	38 02	15 00	204	80 03	18-01	208	34 03	26-01	242	51 03	30-01
243	28 03	48-01	244	14 03	63-01	245	92 02	81-01	246	62 02	10 00	247	44 02	12 00

T = 3000 K

P = 0,3 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	20 04	50-01	102	56 01	55-01	203	14 01	89-01	101	20 01	57-01	207	50 03	10 00
202	27 04	62-01	236	90 03	12 00	237	45 03	19 00	238	26 03	24 00	239	16 03	32 00
240	11 03	39 00	241	75 02	46 00	204	16 04	54-01	208	67 03	80-01	242	13 04	94-01
243	51 03	15 00	244	28 03	20 00	245	18 03	25 00	246	12 03	32 00	247	88 02	37 00

T = 3000 K

P = 1 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	37 04	16 00	102	10 02	18 00	207	95 03	33 00	202	51 04	20 00	236	17 04	39 00
237	86 03	61 00	238	49 03	80 00	236	31 03	10 01	240	20 03	13 01	241	14 03	15 01
204	30 04	18 00	208	13 04	28 00	242	19 04	31 00	243	97 03	49 00	244	53 03	64 00
245	35 03	82 00	246	23 03	10 01	247	17 03	12 01						

T = 3000 K

P = 3 ATM

Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А	Л	КО	А
201	65 04	46 00	102	17 02	53 00	207	16 04	97 00	202	89 04	56 00	236	30 04	11 01
237	15 04	18 01	238	86 03	24 01	239	54 03	30 01	204	52 04	51 00	208	22 04	77 00

: Л : КО А : Л : КО А : Л : КО А : Л : КО А : Л : КО А  
: 242: 34 04 90 00: 243: 17 04 14 01: 244: 93 03 19 01: 245: 61 03 24 01: 246: 40 03 30 01

T = 3000 K

P = 10 ATM

: Л : КО А : Л : КО А : Л : КО А : Л : КО А : Л : КО А  
: 201: 12 05 15 01: 207: 31 04 32 01: 202: 17 05 19 01: 236: 56 04 38 01: 237: 28 04 60 01  
: 204: 98 04 17 01: 208: 42 04 26 01: 242: 63 04 30 01: 243: 32 04 48 01

T = 3000 K

P = 30 ATM

: Л : КО А : Л : КО А : Л : КО А : Л : КО А : Л : КО А  
: 201: 21 05 46 01: 207: 54 04 97 01: 202: 29 05 58 01: 204: 17 05 51 01: 242: 11 05 91 01

T = 3000 K

P = 100 ATM

: Л : КО А : Л : КО А : Л : КО А : Л : КО А : Л : КО А  
: 201: 39 05 15 02: 202: 54 05 19 02

